

FOTODOKUMENTATION BESTAND




Foto 1: Luftbild um 1930, Torhaus in der unteren Mitte



Foto 2: um 1960, beide Torhäuser mit Notdach



Foto 3: Ansicht Süd-Ost



Foto 4: Ansicht Nord-Ost



Foto 5: Ansicht Nord-West



Foto 6: Ansicht Süd-West



Foto 7: zugemauerte Fensteröffnungen



Foto 8: Zierelement



Foto 9: Verunreinigungen durch Graffiti



Foto 10: Innenraum mit Blick zur Tür



Foto 11: undichte Dachkonstruktion (bestehendes Notdach)



Foto 12: undichte Dachkonstruktion (bestehendes Notdach)



Foto 13: historische Installationen ehemals DREWAG



Foto 14: vorhandene Innenwandkonstruktionen



Foto 15: Teil der historischen Fenstervergitterung



Foto 16: historisches Holzfenster inkl. vollständige Vergitterung



Foto 17: gemauerter Installations- Bodenkanal