

Legende


Bebauung



Vegetation



Sonstiges



Anlage 2 zur Begründung

Baum Bestand Nr. 1 - 109
Kartierung + Bewertung UKL Mai / September 2011

Baum Bestand Nr. 110 - 202 / Z1- Z3
Kartierung + Bewertung UKL Januar 2013

Baum Bestand Nr. A1- A22
Kartierung + Bewertung Landschaftsarchitekturbüro von Gagern November 2011

AUSFERTIGUNG

01	Baumkartierung + Bewertung Baum Nr. 110 - 202 / Z1 - Z3	31.01.13	JW/UK	31.01.13
00	Baumkartierung + Bewertung Baum Nr. 1 - 109 / Rhododendron	22.11.11	MN/UK	22.11.11

ÄNDERUNGEN		DATUM	ZEI.	DATUM	ZEI.	DATUM	ZEI.	DATUM	ZEI.
		GEZEICHNET		GEPRÜFT		GENEHMIGT		WEB ARCHIV	

GEGENSTAND		MASSSTAB:		PLAN-NUMMER	
Kartierung und Bewertung Gehölzbestand Lageplan		1:500		254_4_L_01	
				ERSATZ F./ERSETZT D.	

BAUVORHABEN			
796 DD-Lahmann - Freiflächen Bestand			

Baywobau UK
Baubetreuung GmbH
Niederlassung Dresden
Julius-Otto-Straße 1 • 01219 Dresden • Tel. Sa-Nr.: (03 51) 87 60 30

GEZEICHNET	GEPRÜFT	GENEHMIGT	WEB ARCHIV
DATUM	ZEI.	DATUM	ZEI.
31.01.2013	MN/UK	31.01.2013	
Freianlagenplanung		UKL // Ulrich Krüger Landschaftsarchitekten	
Glasewitzstraße 7 01277 Dresden		mail@ukl-ger.de landschaftsarchitekten.de	